




# FICHA DE REPARACIÓN / REPAIR SHEET

	MODELO / MODEL:	TRAZABILIDAD INICIO: 0320100001
	<h1>F-814E</h1>	TRAZABILIDAD FIN:



Voltímetro Voltmeter	Resistencia Resistor	Cables de salida Output cables		
VM814	RA6	CS814D	CS814E	CS814F



<b>FERVE, S.A.</b>		
File: f-814e.sch		
Sheet: /		
<b>Title: COMPROBADOR DE BATERIAS F-814E</b>		
Size: A4	Date: 3 nov 2011	<b>Rev: 0</b>
KiCad E.D.A. eeschema (2010-05-05 BZR 2356)-stable		Id: 1/1